



Adres:
Kod i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona główna:

Mechanik:
Data: 27.01.2021
Numer rejestracyjny:
Numer VIN: UU15SDCL548239776
Przebieg:
Pojazd: Dacia - Sandero II - 2013

Kody usterek

Wysokoprezny (K9K - Diagnostyka - MT/AT)

Ilość kodów usterek	Opis
DTC008866	- Funkcja regulacji ciśnienia w rampie - Sygnał ma zbyt dużo przekierowań/zdarzeń - Stały
	Liczba wystąpień usterki 1 Przebieg przy pierwszym pojawieniu się usterki 155535 Przebieg od ostatniego pojawienia się usterki 0 Wykonany przebieg z obecną usterką 16777215 Przebieg od ostatniego zniknięcia usterki 0 Predkosc silnika 11,26 Zasilanie sterownika 0 predkosc własna pojazdu 0,00 Moment obrotowy silnika 1,8 Temperatura płynu chłodzącego
